

ПАСПОРТ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

ООО УК «Южный» улица Ильинское шоссе

№ дома 2А

1. Общая информация

Наименование муниципального образования	Городское поселение Красногорск
Адрес объекта	Р.Ф. М.О. г. Красногорск
Владелец участка	Городское поселение Красногорск
Эксплуатирующая организация (с указанием реквизитов контракта (договора)	ООО УК «Южный» 03.08.07
Численность населения	114 человек
Площадь (общая)	3917 м2
Площадь уборки ручной	290 м2
Площадь уборки механизированной	499 м2
Дата утверждения паспорта	30.01.2015
Дата актуализации паспорта	

2. Здания и сооружения

1	2	3	4	5	6	7
п/п	Назначение	Площадь застройки (кв.м)	Этажность	Количество подъездов (шт)	Дата капитального ремонта	Состояние (% износа)
1	жилое	3917	9	1	2013-мягкая кровля 2014-лифты Х.Г.В., отопление	22

3. Детские игровые площадки

1	2	3	4
п/п	Фактическая площадь (кв.м)	Норматив	Разница (%)
1	512	78	656

3.1. Элементы детской игровой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8
N п/п	Наименование	Количество (шт)	Дата ввода в эксплуатацию	Дата текущего ремонта	Дата капитального ремонта	Виды выполненных работ	Состояние (% износа)
1	Комплекс « Горка»	1	2012	-	-	-	10
2	Паровоз горка	1	2012	-	-	-	10
3	Качели	2	2012	-	-	-	10
4	Домик	1	2012	--	-	-	10
5	Песочница	1	2012	-	-	-	10
6	Качели лошадь	1	2012	-	-	-	10
7	Качели балансир	1	2012	-	-	-	10
8	Скамейки	3	2012				10

4. Площадки для отдыха

1	2	3	4	5	6	7	8	9
п/п	Площадь (кв м)			Дата ввода в эксплуатацию	Дата текущего или капитального ремонта	Виды выполненных работ	Состояние (% износа)	Примечания
	Фактическая площадь(кв м)	Норматив	Разница (%)					
1	23	23	100	2012	-	-	10	-

5. Спортивные площадки (хоккейные коробки, воркаут)

1	2	3	4	5	6
п/п	Фактическая площадь (кв.м)	Вид площадки	Дата капитального ремонта	Состояние (% износа)	Примечания
-	-	-	-	-	-

5.1. Элементы спортивной площадки

1	2	3	4	5	6	7	8
п/п	Наименование	Количество	Дата ввода в эксплуатацию	Дата текущего ремонта	Дата капитального ремонта	Виды выполненных работ	Состояние (% износа)
-	-	-	-	-	-	-	-

6.Озеленение

1	2	3	4
п/п	Фактическая площадь (кв. м)	Норматив	Разница (%)
1	2961	690	429

6.1. Элементы озеленения

1	2	3	4	5
п/п	Виды озеленения	Наименование растений	Количество(шт)	Примечания
1	Цветники (кв.м)	цветы	8	
2	Газоны (кв.м)			
3	Деревья (шт.)		40	
4	Кустарники (шт.)			
5	Другие виды озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны)	-	-	-

7. Площадки по сбору ТБО

1	2	3	4	5	6	7	8
п/п	Количество (шт)	Площадь (кв.м)			Дата ремонта	Состояние (% износа)	Примечания
		Фактическая площадь	Норматив	Разница (%)			
1	6	12,0	3,45	347	-	20	-

8. Освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п/п	Наименование	Количество (шт)	Средняя горизонтальная освещенность			Дата ввода в эксплуатацию	Дата ремонта	Состояние (% износа)	Примечания
			факт	норматив	Разница (%)				
1	Фонарь на столбе	3	3	3	100				
2	Фонарь над дверью	1	1	1	100				

9. Средства размещения информации

1	2	3	4	5	6	7
п/п	Виды средств размещения информации	Количество (шт)	Согласование (разрешение) на установку средства размещения информации	Дата ремонта	Состояние (% износа)	Примечания
1	Инф.стенд на стене	1	Администрация	-	10	
2	Инф.стенд в подъезде	1	Стенд УК	-	10	
3	Инф.щит	1	Администрация	-	0	

10.Малые архитектурные формы, элементы благоустройства

1	2	3	4	5	6	7
п/п	Наименование объектов	Количество (шт)	Дата ввода в эксплуатацию	Дата ремонта	Состояние (% износа)	примечания
1	Комплекс « Горка»	1	2012	-	10	-
2	Паровоз горка	1	2014	-	10	-
3	Качели	2	2012	-	10	-
4	Домик	1	2012	-	10	-
5	Песочница	1	2012	-	10	-
6	Качели лошадь	1	2012	-	10	-
7	Качели балансир	1	2012	-	10	-
8	Скамейки	1	2012		10	

11. Проезжая часть

1	2	3	4	5
п/п	Фактическая площадь	Тип покрытия (асфальт, щебень, другое (экопарковки)	Дата капитального ремонта	Состояние (% износа)
	699	асфальт	2004	30

12. Тротуар

1	2	3	4	5
п/п	Площадь (кв.м)	Тип покрытия (плитка, асфальтобетон, другое)	Дата капитального ремонта	Состояния (% износа)
	240	асфальт	2010	10

13. Парковки

1	2	3	4	5	6	7	8
п/п	Площадь (кв.м)						
	Фактическая пл (кв.м)	Норматив Разница	Разница (%)	Дата ввода в эксплуатацию	Тип покрытия (асфальт, щебень, другое (экопарковки)	Дата капитального ремонта	Состояние (% износа)
	50			2010	асфальт	2010	20

